

## 寒川町水質事故一覧

平成22年度	場 所		流入河川	状態	発生源	収束日	概 要	
1	9月8日	大曲雨水幹線	大曲雨水幹線開渠範囲	小出川	油膜	不明	9月9日	小出川に流入する大曲雨水幹線で油浮遊。通報現場付近の道路側溝から油流出を確認。断定はできないが、付近の事業所の油水分離槽が大雨で機能不全の可能性があったので、清掃をお願いした。
2	11月19日	ゼロックスの雨水管	倉見1801-1 北側	目久尻川	着色水	事業所	11月22日	目久尻川に流入するゼロックスの雨水管に着色水が流入しているの確認。排水していた事業所に着色水を流さないこと、流さないように改善すること(下水道へ接続するなど)を指示。
3	12月3日	一之宮幹線	田端1590北東町道	相模川	油膜	町道にあった油のしみついた布	12月3日	油のしみこんだ布が大雨で冠水した町道にあり、町道や近くの事業所に油膜があることを確認。道路側溝から油膜が雨水管を通り、一之宮幹線へ流入。
4	12月15日	一之宮幹線	一之宮6-11-1南側	相模川	油膜	事業所	12月16日	一之宮幹線へ流入する事業所の放流水から油膜が確認された。事業所が調査したが原因は不明。
5	12月24日	一之宮幹線	一之宮7-8-41東側 ~7-11-2南側	相模川	油膜、 白濁	事業所	1月7日	油圧ユニットの配管の亀裂部分から漏れた油が下のピットに溜まり、そのピットに切断機の作業時に使う水が溜まるが、オーバーフローして、近くの雨水ピットに入ってしまう、雨水管を通って一之宮幹線へ流入。
6	1月24日	一之宮幹線	一之宮6-11-1南 尾崎橋下流~弥生橋上流	相模川	油膜	不明	1月27日	尾崎橋下流で油膜確認。弥生橋上流まで油膜を確認したが、発生源は不明。
7	1月28日	久保田幹線	宮山3586-1~上流倉見931	目久尻川	卵が腐ったような臭いと白濁	不明	1月31日	卵が腐ったような臭いと糸状菌と白濁が確認された。前日に付近の事業所が排水のつまりのため清掃したということだったが、直接の発生原因は不明。
8	2月6日	小出川	大蔵384東側	小出川	魚死亡	不明	2月6日	小出川の追出橋上流から一ツ橋下流の間にコイが十数匹、小魚が数十匹浮いていた。水位が低く酸欠とも思われるが原因不明。生きているコイは水位が高い所へ移動。