

調整槽内部

劣化状況

写真



写真番号：

全景；壁面、天井



写真番号：

気相部：天井

防食層が破断し、躯体コンクリートが露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

気相部：天井、梁

防食層が破断し、躯体コンクリート及び鉄筋が露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

気相部：天井、梁

防食層が破断し、躯体コンクリート及び鉄筋が露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

気相部：壁面

防食層が破断し、躯体コンクリートが露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

気相部：壁面

防食層が破断し、躯体コンクリートが露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

気相部：マンホール

防食層が破断し、躯体コンクリートが露出。硫化水素により侵食が確認される。



写真番号：

液相部：壁面



写真番号：

液相部：壁面

防食層が捲れ、また膨れた多数確認される。潰すとなからか水分が露出する。