寒川町水質事故一覧

平成23年度		場所		流入河川	状態	発生源	収束日	概要
1	5月11日	目久尻川	一之宮4丁目21-1付近	目久尻川	油膜	町道に停車していたトラック	5月13日	町道に停車していたトラックから油漏れ。トラックが去った跡で、近くの事業所が事業所構内に油膜があることに気づき町へ通報。トラックは出入り業者ではなかったので、発生源の指導はできなかった。目久尻川へも油膜が流入してしまったため、目久尻川へ流入する地点と河原橋下流にオイルフェンスを設置。
2	5月17日	一之宮幹線	一之宮2丁目14番～一之宮6丁目11番	相模川	油膜	不明	5月19日	排水路に油が流れ、下流の一之宮幹線まで油膜が流れてしまった。油膜の範囲が長いため、3箇所にオイルフェンスを設置。発生源は不明。
3	7月22日	大曲幹線	一之宮9丁目14-9付近	小出川	油膜	不明	7月25日	台風後の相模川ダム放流の影響で花川用水から大曲幹線まで泥水が大量に流れており、油膜も確認された。発見された地点から北の道路側溝を確認したが、途中から暗渠となってしまうため、それ以上調査は不能。オイルフェンスを設置。
4								
5								
6								