

水 準 点 点 之 記

水準点番号	仮偏・6	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	金属鋲			
水準点所在地	寒川町中瀬31-17		地目	公衆用道路
敷地所有者	寒川町（道路敷）		氏名	
水準点種類	下水道水準点	埋設年月日	昭和 年 月 日	
位置案内	県道45号線の茅ヶ崎市との境 大曲橋より平塚方面に向い約1Km進むと右側に 二見建材店がある。そこを右折し150m先を左折すると、 50m先に吉川氏宅がある。 本点は同氏宅前道路敷の側溝道路側に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	7.2876	-26.1	
H24.1.1	7.2875		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2860	-1.5	
H26.1.1	7.2845	-1.5	
H28.1.1	7.2806	-3.9	
H30.1.1	7.2788	-1.8	
R2.1.1	7.2724	-6.4	
R4.1.1	7.2691	-3.3	
R6.1.1	7.2688	-0.3	
R8.1.1	7.2585	-10.3	
R8.1.1	7.2485		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　　仮偏6

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	7.3608		7.3768		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	7.3483	-12.5	7.3581	-18.7	
S51.1.1	7.1428	-205.5	7.1617	-196.4	
S51.1.1			7.1421		事故点
S52.1.1	7.1424	-0.4	7.1446	+2.5	
S53.1.1	7.1351	-7.3	7.1400	-4.6	
S54.1.1	7.1429	+7.8	7.1438	+3.8	
S55.1.1	7.1427	-0.2	7.1454	+1.6	
S56.1.1	7.3884		7.3839		事故のため仮点
S57.1.1	7.3918	+3.4	7.3908	+6.9	
S58.1.1	7.3915	-0.3	7.3878	-3.0	
S59.1.1	7.3931	+1.6	7.3925	+4.7	
S60.1.1	7.3929	-0.2	7.3910	-1.5	
S61.1.1	7.1400		7.1370		昭和60年度改測
S62.1.1	7.1367	-3.3	7.1354	-1.6	
S63.1.1	7.1363	-0.4	7.1331	-2.3	
S64.1.1	7.1265	-9.8	7.1267	-6.4	
H2.1.1	7.1287	+2.2	7.1275	+0.8	
H3.1.1	7.1237	-5.0	7.1231	-4.4	
H4.1.1	7.3434		7.3445		事故のため仮点
H5.1.1	7.3499	+6.5	7.3490	+4.5	
H6.1.1	7.3515	+1.6	7.3504	+1.4	
H7.1.1	7.3478	-3.7	7.3459	-4.5	
H8.1.1	7.3520	+4.2	7.3528	+6.9	
H9.1.1	7.3491	-2.9	7.3487	-4.1	
H10.1.1	7.3470	-2.1	7.3446	-4.1	
H11.1.1	7.3427	-4.3	7.3423	-2.3	
H12.1.1	7.3395	-3.2	7.3402	-2.1	
H13.1.1	7.3401	+0.6	7.3417	+1.5	
H14.1.1	7.3420	+1.9	7.3410	-0.7	
H15.1.1	7.3368	-5.2	7.3360	-5.0	
H15.1.1	7.3215		7.3206		新成果
H16.1.1	7.3252	+3.7	7.3260	+5.4	
H17.1.1	7.3178	-7.4	7.3192	-6.8	
H18.1.1	7.3228	+5.0	7.3203	+1.1	
H19.1.1	7.3238	+1.0	7.3217	+1.4	
H20.1.1	7.3175	-6.3	7.3185	-3.2	
H21.1.1	7.3186	+1.1	7.3207	+2.2	
H22.1.1	7.3245	+5.9	7.3232	+2.5	
H23.1.1	7.3137	-10.8	7.3159	-7.3	
H24.1.1	7.2876	-26.1	7.2876	-28.3	
H24.1.1	7.2875		7.2875		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	7.2860	-1.5	7.2866	-0.9	
H26.1.1	7.2845	-1.5			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	7.2806	-3.9			
H30.1.1	7.2788	-1.8			
R2.1.1	7.2724	-6.4			
R4.1.1	7.2691	-3.3			
R6.1.1	7.2688	-0.3			
R8.1.1	7.2585	-10.3			
R8.1.1	7.2485				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）


水 準 点 点 之 記

水準点番号	水準点宮山	水準点管理者	住所	寒川町宮山165
			氏名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）（保護石４個）			
水準点所在地	寒川町倉見1675-3番地		地目	学校用地
敷地所有者	寒川町（旭小学校）		氏名	
水準点種類	町水準点	埋設年月日	昭和54年9月　日	
位置案内	県道46号線を海老名市との境より茅ヶ崎方面に向かい 1Km先のさとう治療院付近交差点を左折し、550mほど先の倉見南町 交差点を右折すると寒川町立旭小学校がある。 本点は同校敷地内、南側グランド隅に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備考
H24.1.1	10.8305	-32.1	
H24.1.1	10.8304		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.8309	+0.5	
H26.1.1	10.8300	-0.9	
H28.1.1	10.8251	-4.9	
H30.1.1	10.8263	+1.2	
R2.1.1	10.8229	-3.4	
R4.1.1	10.8211	-1.8	
R6.1.1	10.8167	-4.4	
R8.1.1	10.8051	-11.6	
R8.1.1	10.7953		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量


水準点番号　　水準点宮山

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	11.0408		10.7646		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	10.7275	測点変更	10.7399	-24.7	
S51.1.1	10.7396	+12.1	10.7583	+18.4	
S51.1.1			10.7387		
S52.1.1	10.7425	+2.9	10.7440	+5.3	
S53.1.1	10.7383	-4.2	10.7430	-1.0	
S54.1.1	10.7432	+4.9	10.7434	+0.4	
S55.1.1	10.9108		10.9129		昭和54年度改埋
S56.1.1	10.9107	-0.1	10.9072	-5.7	
S57.1.1	10.9156	+4.9	10.9148	+7.6	
S58.1.1	10.9130	-2.6	10.9099	-4.9	
S59.1.1	10.9116	-1.4	10.9111	+1.2	
S60.1.1	10.9090	-2.6	10.9075	-3.6	
S61.1.1	10.9071	-1.9	10.9046	-2.9	
S62.1.1	10.9073	+0.2	10.9063	+1.7	
S63.1.1	10.8990	-8.3	10.8964	-9.9	
S64.1.1	10.8940	-5.0	10.8941	-2.3	
H2.1.1	10.9010	+7.0	10.9000	+5.9	
H3.1.1	10.8958	-5.2	10.8953	-4.7	
H4.1.1	10.8930	-2.8	10.8940	-1.3	
H5.1.1	10.8938	+0.8	10.8929	-1.1	
H6.1.1	10.8963	+2.5	10.8956	+2.7	
H7.1.1	10.8895	-6.8	10.8876	-8.0	
H8.1.1	10.8924	+2.9	10.8932	+5.6	
H9.1.1	10.8917	-0.7	10.8916	-1.6	
H10.1.1	10.8886	-3.1	10.8870	-4.6	
H11.1.1	10.8863	-2.3	10.8857	-1.3	
H12.1.1	10.8851	-1.2	10.8856	-0.1	
H13.1.1	10.8831	-2.0	10.8846	-1.0	
H14.1.1	10.8849	+1.8	10.8839	-0.7	
H15.1.1	10.8805	-4.4	10.8803	-3.6	
H15.1.1	10.8652		10.8649		新成果
H16.1.1	10.8681	+2.9	10.8691	+4.2	
H17.1.1	10.8643	-3.8	10.8662	-2.9	
H18.1.1	10.8674	+3.1	10.8655	-0.7	
H19.1.1	10.8691	+1.7	10.8665	+1.0	
H20.1.1	10.8628	-6.3	10.8637	-2.8	
H21.1.1	10.8641	+1.3	10.8651	+1.4	
H22.1.1	10.8686	+4.5	10.8667	+1.6	
H23.1.1	10.8626	-6.0	10.8643	-2.4	
H24.1.1	10.8305	-32.1	10.8308	-33.5	
H24.1.1	10.8304		10.8307		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	10.8309	+0.5	10.8311	+0.4	
H26.1.1	10.8300	-0.9			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	10.8251	-4.9			
H30.1.1	10.8263	+1.2			
R2.1.1	10.8229	-3.4			
R4.1.1	10.8211	-1.8			
R6.1.1	10.8167	-4.4			
R8.1.1	10.8051	-11.6			
R8.1.1	10.7953				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

水 準 点 点 之 記

水準点番号	相流下.11	水準点管理者	住 所	寒川町宮山165
			氏 名	寒川町
水準点埋設方法	地上標（コンクリート　金属標）			
水準点所在地	寒川町宮山934番地		地　　目	学校用地
敷地所有者	寒川町（寒川小学校）		氏　　名	
水準点種類	相模川流域下水道水準点	埋設年月日	昭和45年1月　日	
位置案内	県道45号線に接した所に、 日産工機（株）がある。その正面より、茅ヶ崎方面に 300m進むと交差点あり。 そこを右折し350m進むと寒川町立寒川小学校がある。 本点は同校敷地内、正門の右側変電設備横に位置する。			

水準点詳細図



水準点案内図 S=1:25,000



測量年月日	標高TP	変動量	備　　考
H24.1.1	18.2537	-29.0	
H24.1.1	18.2536		H23.3.11東北地方太平洋地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	18.2526	-1.0	
H26.1.1	18.2511	-1.5	
H28.1.1	18.2463	-4.8	
H30.1.1	18.2475	+1.2	
R2.1.1	18.2410	-6.5	
R4.1.1	18.2396	-1.4	
R6.1.1	18.2359	-3.7	
R8.1.1	18.2246	-11.3	
R8.1.1	18.2146		R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）

隣接点との距離		作業機関	有限会社　成栄測量

水準点番号　　相流下.11

観測の基準日	国土地理院を基準とした		海老名基点を基準とした		備　　考
	標高（TP）	変動量	標高（TP）	変動量	
S49.1.1	18.3341		18.3500		単位＝標高はｍ、変動量はｍｍを示す
S50.1.1	18.3317	-2.4	18.3423	-7.7	
S51.1.1	18.3238	-7.9	18.3427	+0.4	
S51.1.1			18.3231		
S52.1.1	18.3241	+0.3	18.3260	+2.9	
S53.1.1	18.3215	-2.6	18.3264	+0.4	
S54.1.1	18.3233	+1.8	18.3239	-2.5	
S55.1.1	18.3288	+5.5	18.3313	+7.4	
S56.1.1	18.3253	-3.5	18.3211	-10.2	
S57.1.1	18.3308	+5.5	18.3301	+9.0	
S58.1.1	18.3294	-1.4	18.3259	-4.2	
S59.1.1	18.3308	+1.4	18.3303	+4.4	
S60.1.1	18.3279	-2.9	18.3262	-4.1	
S61.1.1	18.3291	+1.2	18.3262	0.0	
S62.1.1	18.3290	-0.1	18.3277	+1.5	
S63.1.1	18.3241	-4.9	18.3211	-6.6	
S64.1.1	18.3172	-6.9	18.3174	-3.7	
H2.1.1	18.3187	+1.5	18.3176	+0.2	
H3.1.1	18.3166	-2.1	18.3160	-1.6	
H4.1.1	18.3138	-2.8	18.3149	-1.1	
H5.1.1	18.3162	+2.4	18.3154	+0.5	
H6.1.1	18.3186	+2.4	18.3176	+2.2	
H7.1.1	18.3126	-6.0	18.3107	-6.9	
H8.1.1	18.3162	+3.6	18.3170	+6.3	
H9.1.1	18.3141	-2.1	18.3138	-3.2	
H10.1.1	18.3095	-4.6	18.3073	-6.5	
H11.1.1	18.3103	+0.8	18.3099	+2.6	
H12.1.1	18.3063	-4.0	18.3070	-2.9	
H13.1.1	18.3069	+0.6	18.3084	+1.4	
H14.1.1	18.3086	+1.7	18.3076	-0.8	
H15.1.1	18.3026	-6.0	18.3020	-5.6	
H15.1.1	18.2873		18.2866		新成果
H16.1.1	18.2909	+3.6	18.2918	+5.2	
H17.1.1	18.2853	-5.6	18.2869	-4.9	
H18.1.1	18.2896	+4.3	18.2873	+0.4	
H19.1.1	18.2893	-0.3	18.2870	-0.3	
H20.1.1	18.2845	-4.8	18.2855	-1.5	
H21.1.1	18.2865	+2.0	18.2882	+2.7	
H22.1.1	18.2890	+2.5	18.2874	-0.8	
H23.1.1	18.2827	-6.3	18.2848	-2.6	
H24.1.1	18.2537	-29.0	18.2538	-31.0	
H24.1.1	18.2536		18.2537		※H23.3.11東北地方太平洋沖地震の影響に伴う再計算
H25.1.1	18.2526	-1.0	18.2531	-0.6	
H26.1.1	18.2511	-1.5			H25年度より海老名基点未使用による
H28.1.1	18.2463	-4.8			
H30.1.1	18.2475	+1.2			
R2.1.1	18.2410	-6.5			
R4.1.1	18.2396	-1.4			
R6.1.1	18.2359	-3.7			
R8.1.1	18.2246	-11.3			
R8.1.1	18.2146				R7.4.1標高改定による再計算（測地成果2024）