

一之宮小学校

新たに搬入路を確保すれば可



1,099.9m²



一之宮小学校

一之宮七丁目

一之宮小学校

プール

城ノ下緑地

城ノ下緑地

県道44号(伊勢原藤沢)

一之宮地域集会所


一之宮八


天神下第1公園

天神下第2公園

テニスコート

茅





旭小学校

搬入口の確保が不可能

搬入車

既存の調理場

県道側からの搬入は、安全上難しい

195m²

浄化槽を設置しているため増築不可

旭 学 校

旭 小 学 校

プ
ー
ル

寒

部
文

福部北

小谷小学校

搬入口 高低差あり 通路の確保が不可

高低差 2m 前後

搬入路を作るには大きく造成が必要になる

搬入車路

既存の調理室


132.7m²

プールへの通路

プールへの通路確保が必要

小谷小学校

小谷四丁目



南小学校

体育館のバックヤードとして使用のため増築不可

既存の調理室

搬入車路

92.8㎡

この部分は児童玄関の前のため増築は不可

プール

菅田公園

一之宮九丁目



寒川中学校

道路幅員が狭く住宅地のため、搬入路としては難しい

仮に新規で搬入路を作ると、交差点近くなので、危険

この部分は増築は可能かと考えられるが、既存の正門は、安全上搬入路としては使えないため、搬入路の確保が難しい

増築候補地ではあるが、自然林があり、体育館への動線にもなっているため、搬入路の確保が難しい。

道路幅員が狭く住宅地のため、搬入路としては難しい

自然観察林になっているため、搬入路の確保が難しい。

302.3m²

302.3m²

既存 正門

生徒玄関

寒川中学校

三丁目



旭丘中学校

高低差があるため、ロータリーを造成して建築は難しい

住宅地で道路幅員が狭いため、搬入路としては難しい

既存 正門

410.6m²

正面ロータリー

生徒玄関

職員玄関

410.6m²

生徒玄関

増築候補地ではあるが、搬入路の確保が困難

増築候補地ではあるが、正門を搬入路として使うのが難しく搬入路の確保が困難

旭が丘中学校

増築候補地ではあるが、搬入路の確保が困難かつ生徒玄関の正面になるため難しい



東中学校

高低差があるため、ロータリーを造成して建築は難しい


住宅地で、道路幅員が狭いため、搬入路としては難しい

増築候補地ではあるが、正門を搬入路として使うのが難しく搬入路の確保が困難

既存の門
生徒の出入り口として利用

管理道の確保が必要のため、増築して、調理場からの教室への通路を設置が難しい

増築候補地ではあるが、教室への搬入通路の確保が難しい



寒川東中学校

既存門

岡

田