

意見

日付：2025/4/7

件名：カーブミラーの角度変更について

1. 問題、課題

管理番号 02-117 のカーブミラーがある交差点で、北西から交差点手前で一時停止し、左右からくる車を確認する際、カーブミラーの角度が悪いため、南西から来る車が見えないこと。

逆に、南西から当該交差点に進入し、交差点手前で一時停止してみると、北西から進入する車がよく見える。

参考までに、北東から当該交差点に進入する際は、このカーブミラーから左右の道路がきちんと見える。

カーブミラーとは、非優先道路から交差点に進入する際に左右の優先道路を確認できるようにするためだと認識していますが、このカーブミラー2枚のうち1枚は、優先道路側から見える角度に調整、固定されています。

2. 改善案

当該カーブミラー、2枚とも非優先道路側から優先道路を確認できる角度に調整してください

3. 改善後の効果

事故の減少

回答

<カーブミラーの角度変更について>

【所管：道路課】

ご指摘を頂きましたカーブミラーにつきまして、職員にて現場を確認したところ角度調整が必要な状態であることが確認でき、早急に角度調整を行わせていただきました。

通行に支障をきたしてしまい申し訳ございません。今後また道路の状況についてご要望がございましたら道路課へご連絡をよろしくお願いいたします。